Area “SALIVOLI” del comune di Piombino

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Informazioni generali	**Dati identificativi**	Denominazione	**SALIVOLI**
		ID acqua (ID gruppo)	IT009049012022 (na)
		Categoria	Acque costiere - A3
		Regione - Provincia	Toscana - Livorno
		Comune	**Piombino**
		Corpo idrico (ID)	Costa di Piombino (R000TC007AC)
		Informazioni All. III, c. 3	
		Distretto idrografico (ID)	Appennino settentrionale ()
		Sub-distretto (ID)	Toscana Costa ()
		Data redazione	12/1/2016
		Aggiornamento e riesame	2020
Descrizione generale dell’area	**Descrizione dell’area di balneazione**	Aspetti fisici	fondale sabbioso; acque basse
		Descrizione generale spiaggia	spiaggia sabbiosa
		Struttura zona ripariale	
		Fenomeni erosivi	
		Infrastrutture /servizi	1 spiaggia attrezzata, ristorante
		Accesso animali	
		Autorità	Servizio Ambiente - Ing. Stefano Vivarelli (0565/63318); Dott.ssa Cristina Pollegione (0565/63307) - fax 0565/63267 - comunepiombino@postacert.toscana.it; svivarelli@comune.piombino.li.it; cpollegione@comune.piombino.li.it

Area “SALIVOLI” del comune di Piombino

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Descrizione generale dell’area	**Localizzazione**	Coord centroide (WGS 84)	E_10.510139 - N_42.932581
		Coord estremi (WGS 84)	E_10.508158 - N_42.932321; E_10.512177 - N_42.931883
		Estensione (km)	0,54
		Altitudine (m s.l.m.)	0
	Stazione di monitoraggio	Coord stazione (WGS 84)	E_10.509510 - N_42.932867
		Criteri utilizzati per l’individuazione	rischio più elevato di inquinamento
		Punto supplementare	
	Qualità	Classificazione	**BUONA**
		Divieti di balneazione	Nessun divieto/i nella stagione 2016
		Deroghe	
		Trend qualitativo	Stabile

Area “SALIVOLI” del comune di Piombino

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Area di influenza	**Descrizione**	Descrizione geografica dell’area	costa urbana
		Nome Bacino idrografico	Costiero non significativo
		ID bacino idrografico	Non classificato
		Idrologia	
	Cause di inquinamento	Trattamento acque reflue	Non rilevante
		Uso del suolo	terr. mod. art. 10.90%; terr. agr. 60.16%; terr.bosc. 27.35%; zone umide 1.07%; corpi idrici 0.52%
		Altre cause di inquinamento	assenti
		Valutazioni	Non presenti
		Mappa	ND
	Monitoraggio e valutazione	Classificazione	ND
		Qualità dei corpi idrici nell’area di influenza	ND
Criticità della/e acqua/e di balneazione	**Impatti sull’acqua di balneazione**	Identificazione delle cause di inquinamento	assenti
		Localizzazione	assenti
		Coordinate punti di immissione	assenti
		Metodologia utilizzata per la stima degli impatti	ND
		Misure di miglioramento previste o adottate	ND
	Eventi di inquinamento di breve durata	Condizioni in cui si può verificare	ND
		Caratterizzazione evento	ND
		Identificazione fonte di inquinamento	ND
		Entità	ND
		Frequenza stimata	ND
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	Nessun evento/i nel 2013-16
		Misure di gestione	Non presenti
		Organismi responsabili	Non presenti

Area “SALIVOLI” del comune di Piombino

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Criticità della/e acqua/e di balneazione	**Situazione anomala**	Descrizione dell’evento	Non verificatosi
		Misure di gestione	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 8 anni)	ND
		Organismi responsabili	Non presenti
	Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica	Valutazione delle pressioni	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	ND
		Effetti provocati	Non presenti
		Misure adottate	Non presenti
		Caratterizzazione evento	Non presenti
		Possibilità che l’evento possa verificarsi nel futuro	ND
	Valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o specie potenzialmente tossiche	Tipologia di proliferazione.	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	Non presenti
		Effetti provocati	Non presenti
		Misure adottate	Non presenti
		Possibilità che l’evento possa verificarsi nel futuro	assente