



Area "CAVO NORD-OVEST" del comune di Rio Marina

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Informazioni generali	Dati identificativi	Denominazione	CAVO NORD-OVEST
		ID acqua (ID gruppo)	IT009049015001 (na)
		Categoria	Acque costiere - A3
		Regione - Provincia	Toscana - Livorno
		Comune	Rio Marina
		Corpo idrico (ID)	Arcipelago - Isola d'Elba (R000TC015AC)
		Informazioni All. III, c. 3	
		Distretto idrografico (ID)	Appennino settentrionale ()
		Sub-distretto (ID)	Toscana Costa ()
		Data redazione	12/1/2016
		Aggiornamento e riesame	ND
Descrizione generale dell'area	Descrizione dell'area di balneazione	Aspetti fisici	fondale sabbioso
		Descrizione generale spiaggia	spiaggia sabbiosa
		Struttura zona ripariale	
		Fenomeni erosivi	
		Infrastrutture /servizi	
		Accesso animali	
		Autorità	Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune - urp@pec.comuneriomarina.li.it; a.mercantelli@pec.comuneriomarina.li.it



Area "CAVO NORD-OVEST" del comune di Rio Marina

Sezione	Subsezione	Richiesta	
		Coord centroide (WGS 84)	E_10.417461 - N_42.870154
		Coord estremi (WGS 84)	E_10.391834 - N_42.846444; E_10.422956 - N_42.866047
		Estensione (km)	7,61
		Altitudine (m s.l.m.)	0
	Localizzazione		
Descrizione generale dell'area			
	Stazione di monitoraggio	Coord stazione (WGS 84)	E_10.419195 - N_42.867313
		Criteri utilizzati per l'individuazione	maggior afflusso di bagnanti
		Punto supplementare	
	Qualità	Classificazione	ECCELLENTE
		Divieti di balneazione	Nessun divieto/i nella stagione 2016
		Deroghe	
		Trend qualitativo	Stabile



Area "CAVO NORD-OVEST" del comune di Rio Marina

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Area di influenza	Descrizione	Descrizione geografica dell'area	contesto territoriale prevalente caratterizzato da aree urbanizzate
		Nome Bacino idrografico	Costiero non significativo
		ID bacino idrografico	Non classificato
		Idrologia	
	Cause di inquinamento	Trattamento acque reflue	Non rilevante
		Uso del suolo	terr. mod. art. 15.56%; terr. agr. 5.14%; terr.bosc. 81.30%
		Altre cause di inquinamento	assenti
		Valutazioni	Non presenti
	Monitoraggio e valutazione	Mappa	ND
		Classificazione	ND
Criticità della/e acqua/e di balneazione	Impatti sull'acqua di balneazione	Qualità dei corpi idrici nell'area di influenza	ND
		Identificazione delle cause di inquinamento	assenti
		Localizzazione	assenti
		Coordinate punti di immissione	assenti
		Metodologia utilizzata per la stima degli impatti	ND
	Eventi di inquinamento di breve durata	Misure di miglioramento previste o adottate	ND
		Condizioni in cui si può verificare	ND
		Caratterizzazione evento	ND
		Identificazione fonte di inquinamento	ND
		Entità	ND
		Frequenza stimata	ND
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	Nessun evento/i nel 2013-16
		Misure di gestione	Non presenti
		Organismi responsabili	Non presenti



Area "CAVO NORD-OVEST" del comune di Rio Marina

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Criticità della/e acqua/e di balneazione	Situazione anomala	Descrizione dell'evento	Non verificatosi
		Misure di gestione	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 8 anni)	ND
		Organismi responsabili	Non presenti
	Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica	Valutazione delle pressioni	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	ND
		Effetti provocati	Non presenti
		Misure adottate	Non presenti
		Caratterizzazione evento	Non presenti
	Valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o specie potenzialmente tossiche	Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	ND
		Tipologia di proliferazione.	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	Non presenti
		Effetti provocati	Non presenti
		Misure adottate	Non presenti
		Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	assente