



Area "MARINA DI SCARLINO" del comune di Scarlino

| Sezione                               | Subsezione                                  | Richiesta                     |   |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| <b>Informazioni generali</b>          | <b>Dati identificativi</b>                  | Denominazione                 | <b>MARINA DI SCARLINO</b>   |
|                                       |   | ID acqua (ID gruppo)          | IT009053024001 (na)   |
|                                       |   | Categoria                     | Acque costiere - F3   |
|                                       |   | Regione - Provincia           | Toscana - Grosseto  |
|                                       |   | Comune                        | <b>Scarlino</b>   |
|                                       |   | Corpo idrico (ID)             | Costa di Follonica (R000TC008AC)  |
|                                       |   | Informazioni All. III, c. 3   |   |
|                                       |   | Distretto idrografico (ID)    | Appennino settentrionale ()   |
|                                       |   | Sub-distretto (ID)            | Ombrone ()  |
|                                       |   | Data redazione                | 12/1/2016   |
|                                       |   | Aggiornamento e riesame       | ND  |
| <b>Descrizione generale dell'area</b> | <b>Descrizione dell'area di balneazione</b> | Aspetti fisici                | fondale sabbioso; acque basse   |
|                                       |   | Descrizione generale spiaggia | spiaggia sabbiosa   |
|                                       |   | Struttura zona ripariale      |   |
|                                       |   | Fenomeni erosivi              |   |
|                                       |   | Infrastrutture /servizi       |   |
|                                       |   | Accesso animali               |   |
|                                       |   | Autorità                      | Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali - ing. Roberto Micci - tel 0566/38524 333/6148615 - fax 0566/37401 - comunediscarlino.protocollo@legalmail.it; r.micci@comune.scarlino.gr.it; d.nocciolini@comune.scarlino.gr.it |

Area "MARINA DI SCARLINO" del comune di Scarlino

| Sezione                        | Subsezione  | Richiesta                               |  |   |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| Descrizione generale dell'area | Localizzazione  | Coord centroide (WGS 84)                | E_10.779702 - N_42.899378                            |   |
|                                |   | Coord estremi (WGS 84)                  | E_10.778396 - N_42.903255; E_10.783237 - N_42.896597 |   |
|                                |   | Estensione (km)                         | 0,84   |   |
|                                |   | Altitudine (m s.l.m.)                   | 0  |   |
|                                |  |   |  |   |
|                                | Stazione di monitoraggio  | Coord stazione (WGS 84)                 | E_10.779933 - N_42.901107                            |   |
|                                |   | Criteri utilizzati per l'individuazione | maggior afflusso di bagnanti                         |   |
|                                |   | Punto supplementare                     |  |   |
|                                | Qualità   | Classificazione                         | <b>ECCELLENTE</b>                                    |  |
|                                |   | Divieti di balneazione                  | Nessun divieto/i nella stagione 2016                 |   |
| Deroghe                        |   |   |  |   |
| Trend qualitativo              |   | Stabile                                 |  |   |

Area "MARINA DI SCARLINO" del comune di Scarlino

| Sezione   | Subsezione                             | Richiesta   |   |
|---|--|---|---|
| Area di influenza                               | Descrizione                            | Descrizione geografica dell'area                  | contesto territoriale prevalente caratterizzato da zone boscate e territori agricoli. |
|   |  | Nome Bacino idrografico                           | Costiero non significativo  |
|   |  | ID bacino idrografico                             | Non classificato  |
|   |  | Idrologia   |   |
|   | Cause di inquinamento                  | Trattamento acque reflue                          | Non rilevante   |
|   |  | Uso del suolo                                     | terr. mod. art. 3.21%; terr. agr. 45.03%; terr.bosc. 48.77%; zone umide 3.00%         |
|   |  | Altre cause di inquinamento                       | Presenza foce fluviale;   |
|   |  | Valutazioni                                       | Non presenti  |
|   |  | Mappa   | ND  |
|   | Monitoraggio e valutazione             | Classificazione                                   | ND  |
| Qualità dei corpi idrici nell'area di influenza |  | ND  |   |
| Criticità della/e acqua/e di balneazione        | Impatti sull'acqua di balneazione      | Identificazione delle cause di inquinamento       | assenti   |
|   |  | Localizzazione                                    | assenti   |
|   |  | Coordinate punti di immissione                    | assenti   |
|   |  | Metodologia utilizzata per la stima degli impatti | ND  |
|   |  | Misure di miglioramento previste o adottate       | ND  |
|   | Eventi di inquinamento di breve durata | Condizioni in cui si può verificare               | ND  |
|   |  | Caratterizzazione evento                          | ND  |
|   |  | Identificazione fonte di inquinamento             | ND  |
|   |  | Entità  | ND  |
|   |  | Frequenza stimata                                 | ND  |
|   |  | Eventi pregressi (ultimi 4 anni)                  | Nessun evento/i nel 2013-16   |
|   |  | Misure di gestione                                | Non presenti  |
|   |  | Organismi responsabili                            | Non presenti  |

Area "MARINA DI SCARLINO" del comune di Scarlino

| Sezione   | Subsezione  | Richiesta   |                  |
|---|---|---|------------------|
| <b>Criticità della/e acqua/e di balneazione</b> | <b>Situazione anomala</b>   | Descrizione dell'evento                               | Non verificatosi |
|   |   | Misure di gestione                                    | Non presenti     |
|   |   | Eventi pregressi (ultimi 8 anni)                      | ND               |
|   |   | Organismi responsabili                                | Non presenti     |
|   | <b>Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica</b>  | Valutazione delle pressioni                           | Non presenti     |
|   |   | Eventi pregressi (ultimi 4 anni)                      | ND               |
|   |   | Effetti provocati                                     | Non presenti     |
|   |   | Misure adottate                                       | Non presenti     |
|   |   | Caratterizzazione evento                              | Non presenti     |
|   |   | Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro | ND               |
|   | <b>Valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o specie potenzialmente tossiche</b> | Tipologia di proliferazione.                          | Non presenti     |
|   |   | Eventi pregressi (ultimi 4 anni)                      | Non presenti     |
|   |   | Effetti provocati                                     | Non presenti     |
|   |   | Misure adottate                                       | Non presenti     |
|   |   | Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro | assente          |